
Commune : **MONTSELGUES**

**Pont hameau de Chamiers-dalle pont**

**Commentaires** : Ruisseau Chamiers, rive gauche

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**


**Unité de gestion** : Ardèche  
**Code** : ARD2021\_S\_51  
**Auteur** : EPTB Ardèche

**Date de mise à jour** : 29/08/2022



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 3.98425570 / Y: 44.52235380  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 778218.02 / Y: 6380852.63  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.9842557 / Y: 44.5223538


**3 Octobre 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**


Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires** : Dalle pont

**GÉNÉRAL**

**Code** : ARD2021\_R\_51\_1  
**Auteur** :

**Date de mise à jour** : 29/08/2022



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Oui  
**Pérennité** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**État du repère** : Non renseigné  
**Repère calculé** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : EPTB de l'Ardèche