



Commune : **VIMOUTIERS**Rivière : **La Vie****Porte d'entrée en bois du local à boules du Boulodrome, chemin de la Ribaudière****Commentaires** : Porte en bois de l'annexe du local.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB\_S\_202208173455 **Date de mise à jour** : 26/09/2022**Auteur** : RDI61

Annexe du local du Boulodrome (Source: DDT 61)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.19459157 / Y: 48.93202900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 494497.92 / Y: 6873878.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1945916 / Y: 48.932029**Code Hydro**: I13-0400 **Rive de référence**: Gauche**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **96.725 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Marque au crayon de la laisse situé à 63,5 cm de hauteur à partir du seuil en béton de la porte en bois.**GÉNÉRAL****Code** : WEB\_R\_202208172433**Date de mise à jour** :**Auteur** : RDI61

26/09/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DIREN Centre**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022****Méthode** : Méthode combinée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol au pied de la porte**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 96.090 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.635 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 96.725 m

Laisse temporaire laissée sur la porte en bois et marquée au crayon (Source : DDT 61)