



Commune : BEAUMONT


Rivière : La Baume

entrée camping Relai des Brisons-pont du Gua

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche**Code :** ARD2021_S_04**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :** 29/08/2022

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19151470 / Y: 44.53890390**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 794659.84 / Y: 6382917.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.1915147 / Y: 44.5389039**Code Hydro:** V5030500**Rive de référence:** Droite**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Poteau EDF aval affluentAltitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_04_1**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :**

29/08/2022



vue mesure et laisse

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** TN**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.550 m