



Commune : **BEAUMONT**

Rivière : **La Baume**

entrée camping Relai des Brisons-pont du Gua

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021_S_04

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19151470 / Y: 44.53890390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 794659.84 / Y: 6382917.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1915147 / Y: 44.5389039

Code Hydro: V5030500

Rive de référence: Droite



3 octobre 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Poteau EDF aval affluent

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_04_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Ardèche

29/08/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : EPTB de l'Ardèche

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : TN

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m



vue mesure et laisse