


Commune : **BEAUMONT**Rivière : **La Baume**

Les Praduches-amont pont submersible

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Ardèche**Code :** ARD2021_S_05**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :** 29/08/2022**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.16472200 / Y: 44.57215500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 792476.97 / Y: 6386579.21**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.164722 / Y: 44.572155**Code Hydro:** V5030500**Rive de référence:** Droite**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Au niveau des rochers sur la berge**GÉNÉRAL****Code :** ARD2021_R_05_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Ardèche

29/08/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** EPTB de l'Ardèche