



Commune : **CHAMBONAS**

Rivière : **Le Chassezac**

Lieu-dit Le Moulin d'Ozil-Mur extérieur garage

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021_S_08

Date de mise à jour : 29/08/2022

Auteur : EPTB Ardèche



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.12341800 / Y: 44.41501060

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 789446.08 / Y: 6369077.1

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.123418 / Y: 44.4150106

Code Hydro: V5040500

Rive de référence: Gauche

3 Octobre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Mur extérieur garage des époux Laurijssens Virginie et Bart

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_08_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Ardèche

29/08/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct


Organisme : EPTB de l'Ardèche

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Pied du linteau en brique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.020 m



vue laisse et mesure