	Commune : <b>CHAUZON</b>	Rivière : <b>L' Ardèche</b>
	<b>Camping le Coin Charmant-chemin accès principal Nord</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Ardèche  
**Code :** ARD2021\_S\_14  
**Auteur :** EPTB Ardèche

**Date de mise à jour :** 29/08/2022




**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.37375890 / Y: 44.48573360  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 809239.61 / Y: 6377247.48  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.3737589 / Y: 44.4857336  
**Code Hydro:** V50-0400      **Rive de référence:** Non renseigné



	<b>3 Octobre 2021</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Limite au sol</b>
	<b>Commentaires :</b> Chemin accès principal Nord	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** ARD2021\_R\_14\_1  
**Auteur :** EPTB Ardèche

**Date de mise à jour :** 11/10/2022



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** EPTB de l'Ardèche