




Commune : JAUJAC

Rivière : Le Lignon

Stade-bâtiment stade

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Ardèche**Code :** ARD2021_S_19**Date de mise à jour :** 29/08/2022**Auteur :** EPTB Ardèche**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.25129460 / Y: 44.63341950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 799242.3 / Y: 6393488.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2512946 / Y: 44.6334195**Code Hydro:** V5000580**Rive de référence:** Droite**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Bâtiment stade**GÉNÉRAL****Code :** ARD2021_R_19_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Ardèche

30/08/2022



vue laisse et mesure

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé****Nature du repère :** **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de l'Ardèche**NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Pied mur bâtiment stade**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.340 m