

Commune : **JAUJAC** | Rivière : **Le Lignon**

Stade-bâtiment stade

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
 Code : ARD2021_S_19 Date de mise à jour : 29/08/2022
 Auteur : EPTB Ardèche



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.25129460 / Y: 44.63341950
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799242.3 / Y: 6393488.76
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2512946 / Y: 44.6334195
 Code Hydro: V5000580 Rive de référence: Droite

3 octobre 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Bâtiment stade

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_19_1 Date de mise à jour : 30/08/2022
 Auteur : EPTB Ardèche



vue laisse et mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : EPTB de l'Ardèche
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Pied mur bâtiment stade
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m