Commune : **JAUJAC** | Rivière : **Le Lignon**

Stade-bâtiment stade

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche
Code : ARD2021_S_19 **Date de mise à jour :** 29/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.25129460 / Y: 44.63341950
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 799242.3 / Y: 6393488.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2512946 / Y: 44.6334195
Code Hydro: V5000580 **Rive de référence:** Droite

3 Octobre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Bâtiment stade

GÉNÉRAL

Code : ARD2021_R_19_1 **Date de mise à jour :** 30/08/2022
Auteur : EPTB Ardèche

vue laisse et mesure

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de l'Ardèche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct
Organisme : EPTB de l'Ardèche
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Pied mur bâtiment stade
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m