



Commune : JOYEUSE


Rivière : La Baume

## Aire de jeux amont stade-mur vestiaires

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Ardèche**Code :** ARD2021\_S\_22**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :** 29/08/2022

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.23610900 / Y: 44.48551120**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 798295.19 / Y: 6377041.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.236109 / Y: 44.4855112**Code Hydro:** V5030500**Rive de référence:** Droite**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Mur vestiaires

### GÉNÉRAL

**Code :** ARD2021\_R\_22\_1**Auteur :** EPTB Ardèche**Date de mise à jour :**

07/09/2022



vue laisse et mesure

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** EPTB de l'Ardèche

### NIVELLEMENT INITIAL - 01/02/2022

**Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Marche entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.250 m