Commune : **JOYEUSE** | Rivière : **La Baume**

# Chemin des soupirs-« grand garage » arrière supermarché. Garage Est

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Ardèche
**Code :** ARD2021_S_29 **Date de mise à jour :** 29/08/2022
**Auteur :** EPTB Ardèche

Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.24096720 / Y: 44.48066570
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 798689.95 / Y: 6376509.75
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2409672 / Y: 44.4806657
**Code Hydro:** V5030500 **Rive de référence:** Droite

## 3 Octobre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** « Grand garage » arrière supermarché. Garage Est

## GÉNÉRAL

**Code :** ARD2021_R_29_1 **Date de mise à jour :** 29/08/2022
**Auteur :** EPTB Ardèche

vue laisse

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** EPTB de l'Ardèche

## NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** EPTB de l'Ardèche
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Bas de la cloison maçonnée
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.570 m