

Commune : **LA SOUCHE****site baignade terrain basket-Angle mur vert autour terrain basket****Commentaires** : Petit-Lignon, rive droite**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Ardèche**Code** : ARD2021\_S\_46**Date de mise à jour** : 29/08/2022**Auteur** : EPTB Ardèche**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 4.19779130 / Y: 44.63052140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 795004.08 / Y: 6393101.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.1977913 / Y: 44.6305214**3 octobre 2021**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Angle mur vert autour terrain basket**GÉNÉRAL****Code** : ARD2021\_R\_46\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB Ardèche

01/09/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

vue laisse

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : EPTB de l'Ardèche**NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : EPTB de l'Ardèche**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Pied du mur vert**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.270 m