


Commune : **LA SOUCHE****site baignade terrain basket-Mur petit bâtiment près de la porte**

Commentaires : Petit-Lignon, rive droite

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Ardèche**Code** : ARD2021_S_47**Auteur** : EPTB Ardèche**Date de mise à jour** : 29/08/2022**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.19767750 / Y: 44.63015850

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 794995.67 / Y: 6393060.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1976775 / Y: 44.6301585

**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Mur petit bâtiment près de la porte

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code** : ARD2021_R_47_1**Auteur** : EPTB Ardèche**Date de mise à jour** :

29/08/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**Pérennité** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de l'Ardèche**NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : EPTB de l'Ardèche**Référence nivélée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Pied mur bâtiment près porte**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.200 m