



Commune : MONTSELGUES

## Pont hameau de Chamiers-route Sud vers pont

Commentaires : Ruisseau Chamiers, rive droite

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Ardèche

Code : ARD2021\_S\_50

Auteur : EPTB Ardèche

Date de mise à jour : 29/08/2022



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.98371670 / Y: 44.52265000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 778174.78 / Y: 6380884.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.9837167 / Y: 44.52265

**3 Octobre 2021**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : Route Sud vers pont du Chamiers

### GÉNÉRAL

Code : ARD2021\_R\_50\_1

Auteur : EPTB Ardèche

Date de mise à jour :

08/09/2022



vue laisse et mesure

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : EPTB de l'Ardèche