

Commune : **ROSIERES**Rivière : **La Baume****Stade foot quartier Pont-vestiaires****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Ardèche**Code :** ARD2021\_S\_58**Date de mise à jour :** 29/08/2022**Auteur :** EPTB Ardèche

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.24646090 / Y: 44.48248990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 799123.61 / Y: 6376719.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2464609 / Y: 44.4824899**Code Hydro:** V5030500**Rive de référence:** Non renseigné**3 Octobre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vestiaires**GÉNÉRAL****Code :** ARD2021\_R\_58\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Ardèche

01/09/2022



vue laisse

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUE SUITE À LA CRUE D'OCT 2021 SUR LE BV DE L'ARDÈCHE - 04/10/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** EPTB de l'Ardèche**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** TN**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.820 m