

Commune : **VIMOUTIERS**


Mur à proximité de la porte de secours, Maison Paroissiale

Commentaires : Mur à proximité immédiate de la porte de secours, à l'arrière de la maison paroissiale. Porte donnant sur la rivière.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202209265632**Date de mise à jour :** 26/09/2022**Auteur :** SPC.SACN

Mur à proximité de la porte de secours, Maison Paroissiale

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19719153 / Y: 48.93091070

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494683.88 / Y: 6873747.82

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1971915 / Y: 48.9309107

**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **97.88 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Laisse de crue inscrite sur le mur au marqueur à 52 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202209260414**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

26/09/2022



Laisse de crue inscrite sur le mur au marqueur à 52 cm/sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022

Méthode : Méthode combinée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Surface de la 2 ème marche (en partant du bas) au niveau du sol de la pièce.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 97.360 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.520 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 97.88