Commune : **VIMOUTIERS**

Mur à proximité de la porte de secours, Maison Paroissiale

Commentaires : Mur à proximité immédiate de la porte de secours, à l'arrière de la maison paroissiale. Porte donnant sur la rivière.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202209265632 **Date de mise à jour :** 26/09/2022
Auteur : SPC.SACN

Mur à proximité de la porte de secours, Maison Paroissiale

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19719153 / Y: 48.93091070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494683.88 / Y: 6873747.82
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1971915 / Y: 48.9309107

12 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **97.88 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Laisse de crue inscrite sur le mur au marqueur à 52 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202209260414 **Date de mise à jour :** 26/09/2022
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue inscrite sur le mur au marqueur à 52 cm/sol.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022

Méthode : Méthode combinée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Surface de la 2 ème marche (en partant du bas) au niveau du sol de la pièce.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 97.360 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.520 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 97.88 m