


Commune : **VIMOUTIERS****Mur à proximité de la porte de secours, Maison Paroissiale****Commentaires** : Mur à proximité immédiate de la porte de secours, à l'arrière de la maison paroissiale. Porte donnant sur la rivière.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202209265632 **Date de mise à jour** : 26/09/2022**Auteur** : SPC.SACN

Mur à proximité de la porte de secours, Maison Paroissiale

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.19719153 / Y: 48.93091070**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 494683.88 / Y: 6873747.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1971915 / Y: 48.9309107**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **97.88 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Laisse de crue inscrite sur le mur au marqueur à 52 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202209260414**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC.SACN

26/09/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022****Méthode** : Méthode combinée**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Surface de la 2^{ème} marche (en partant du bas) au niveau du sol de la pièce.**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 97.360 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.520 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 97.88 m

Laisse de crue inscrite sur le mur au marqueur à 52 cm/sol.