



Commune : **ALENCON**

Serres fleuriste Chlorophylle situées rue Jullien

Commentaires : Serres situées à l'arrière du magasin.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : WEB_S_202210033714

Date de mise à jour : 03/10/2022

Auteur : RDI61




Photo à l'intérieur des serres (Source : DDT 61)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.08064951 / Y: 48.43279400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484103.56 / Y: 6818715.17

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0806495 / Y: 48.432794



13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : marque de peinture sur tuyau de la cuve à fuel. A une hauteur de 96 cm par rapport au tuyau de la cuve à fuel

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210030302

Date de mise à jour :

Auteur : RDI61

03/10/2022

MARQUE


Maximum de l'inondation : Oui

Pérennité : Aucune

État du repère : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

Repère calculé : Non



Marque de peinture sur le tuyau de la cuve à fuel (Source : DDT 61).

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DIREN Centre