



Commune : **DAMIGNY**

Rivière : **La Briante**

Porte de derrière du 11 bis, rue du Pont de Fresne

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : WEB_S_202211081057

Date de mise à jour : 05/10/2022

Auteur : DDT61-01



Pas de porte à l'arrière de la maison (Source : DDT 61)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.07037831 / Y: 48.44274590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483385.35 / Y: 6819848.75

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0703783 / Y: 48.4427459

Code Hydro: M0046700

Rive de référence: Gauche



13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque sur marche d'entrée à 5,5 cm par rapport au haut de marche.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210055034

Date de mise à jour :

Auteur : DDT61-01

05/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné


État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 61



Vue rapprochée du repère sur marche en béton (Source : DDT 61)