Commune : **DAMIGNY** | Rivière : **La Briante**

Porte de derrière du 11 bis, rue du Pont de Fresne

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S_202211081057 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
Auteur : DDT61-01

Pas de porte à l'arrière de la maison (Source : DDT 61)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.07037831 / Y: 48.44274590
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483385.35 / Y: 6819848.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0703783 / Y: 48.4427459
Code Hydro: M0046700 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Marque sur marche d'entrée à 5,5 cm par rapport au haut de marche.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202210055034 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
Auteur : DDT61-01

Vue rapprochée du repère sur marche en béton (Source : DDT 61)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 61