



Commune : **TROIS-RIVIERES**

## Ruelle des soeurs

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB\_S\_202210134651

Date de mise à jour : 13/10/2022

Auteur : DEAL971



Rive droite de la ravine du bourg

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.64547700 / Y: 15.97404820

(RRAF 91)UTM 20N X: 644952.77 / Y: 1766536.33

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.645477 / Y: 15.9740482



**16 Septembre 2022**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Un enrochement illégal a vu le jour en rive droite. Lieu où la ravine est sortie de son lit en rive gauche (côté habitation).

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202210134919

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

13/10/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non


Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-INONDATION (FIONA) DES AGENTS DEAL - 16/09/2022**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Dépôt de matières solides